

LA502 Modifications

ENGLISH

It is recommended for better stability and noise to implement the following modifications:

1. Do not install R7, R15, C4 and C5.
2. Solder a 47pF capacitor in C4 (instead of 22pF).
3. Install a 22k Ω resistor between left hole of C5 and left hole of R15.

FRANÇAIS

Il est recommandé d'effectuer les modifications suivantes pour améliorer la stabilité et le bruit du circuit.

1. Ne pas implanter R7, R15, C4 et C5.
2. Souder un condensateur de 47 pF en C4 (à la place d'un 22pF).
3. Installer une résistance de 22k Ω entre le trou gauche de C5 et le trou gauche de R15.

